

NOME TRAINER	SIM MOM
Area/Codice SIPE	4/10.02.01.050
Codice	S402.100 - 1408761
Quantità	1
Materiali	Plastica
Materiale consumabile	Guanti
Tipo di impatto	1: scossa elettrica
Livello	1
Area impatto	Sicurezza
Guasto	Mancata accensione, problemi software o hardware
Contatti utili	giovanni.guareschi@unipr.it
	roberta.maestri@unipr.it
Utilizzo	Illimitato



Smaltimento	1) Rivestimento skill 2) Rifiuti non taglienti contaminati da "liquidi biologici" (guanti monouso, garze, bende);
--------------------	--

Cartonplast di colore giallo o contenitore carta o bidone del residuo ad opera del personale addetto